



МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ПИЛ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ:

			минимальные обороты*
мм		мм	(обор./мин)
200		115	8600
250		115	6900
300		150	5700
350		160	5000
400		180	4300
450		200	3800
500		250	3400
520		260	3300
550		270	3100
560		270	3100
580		300	3000
600		300	2900

* минимальные обороты указаны при линейной скорости резки 90 м/сек.